

PULITORE 10

Popis

Loxreal PULITORE 10 je bezfreonový rozpouštědlový čistič a odmašťovač povrchů a ploch lepených a těsněných výrobky Loxreal.

Vlastnosti kapaliny

*Vzhled:	bezbarvý
*Rozmezí teploty varu:	92 – 102 °C
*Bod vzplanutí (COC/DIN/ISO 2592):	-1 °C (hořlavý)
*Tenze par (25 °C) DIN 51616 :	< 100 mbar
*Rozpustnost ve vodě 25 °C:	nerozpustný
*Hustota 25 °C DIN 51757:	0,70 g/ml
*TLV, ppm:	346
*Doba schnutí 25 °C – s:	60
*Korozní vlastnosti - leptavost:	ne

Typické použití

- upravené povrchy
- opracované povrchy
- plasty
- povrchy kontaminované tuky a oleji
- povrchy ošetřené ochrannými povlaky

Loxreal PULITORE 10 neovlivňuje rychlost vytvrzování ani výslednou pevnost lepidel a těsnících materiálů Loxreal. Znečištěný nebo jen částečně očištěný povrch může negativně ovlivnit kvalitu lepeného spoje.

Návod k použití

1. Lepené plochy postříkejte čističem Loxreal PULITORE 10.
2. Otřením zbavte vlhké povrchy přebytečného množství, abyste předešli přílišné kontaminaci.
3. Vyčkejte, dokud se neodpaří rozpouštědlo a povrchy zcela neoschnou.
4. Ihned po oschnutí aplikujte lepidlo nebo těsnicí materiál a sestavte slepovaný spoj.

Rozpouštědlo může reagovat s některými plastickými hmotami a ochrannými povlaky. Před vlastní aplikací doporučujeme provést zkoušku snášenlivosti se všemi materiály.

Bezpečnostní pokyny

Loxreal PULITORE 10 je velmi hořlavý. Čistič ani jeho výpary nesmějí přijít do přímého styku s otevřeným ohněm a elektrickými zařízeními nechráněnými proti požáru. Zamezte opakovanému nebo dlouhodobému styku s kůží. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při práci s čističem nekuřte.

Skladování

Loxreal PULITORE 10 skladujte na suchém a chladném místě při teplotách v rozmezí +5 °C až +25 °C. Skladovatelnost výrobku Loxreal PULITORE 10 je za těchto podmínek 12 měsíců. Použitý produkt nevracejte zpět do původního obalu, předejdete kontaminaci. Další informace o skladování poskytne oblastní technický servis Loxreal.

Bezpečnost a nakládání s výrobkem

Viz bezpečnostní list

Upozornění

Uvedené údaje byly získány v laboratořích Loxreal a slouží pouze pro informační účely. Loxreal nenese odpovědnost za výsledky získané jinými subjekty postupy mimo kontrolu společnosti Loxreal. Uživatel je povinen sám určit vhodnost výrobku pro zvolený účel použití. Loxreal odmítá veškeré záruky, ať už vyjádřené nebo implicitní, včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro specifický účel použití následkem prodeje či použití výrobků Loxreal. Loxreal výslovně odmítá odpovědnost za veškeré vedlejší a následné škody včetně ztráty zisku.